

COMUNE DI LUCIGNANO
PROVINCIA DI AREZZO

VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO
“CENTRO STORICO”



ELENCO EDIFICI

GIUGNO 2005

Progetto: Arch. Laura Ballocci, Arch. Luigi Castigli

ELENCO EDIFICI DEL CENTRO STORICO

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
1	1	Via Giovanni Rosini	^^^	26	1	Rilevante Valore	Restauro (C)
1	2	Via Giovanni Rosini e Giacomo Matteotti Via di Circonvallazione	1, 3 1, 3, 5, 7 63, 65	26	194	Valore	Ristrutturazione (R1)
1	3	Via Giovanni Rosini Via di Circonvallazione	5,7,9,11,13 61, 59	26	193-187-188	Rilevante Valore	Restauro (C)
1	4	Via Giovanni Rosini	15, 17	26	192	Rilevante Valore	Restauro (C)
1	5	Via Giovanni Rosini	19, 23	26	191	Rilevante Valore	Restauro (C)
1	6	Via Giovanni Rosini	25, 27	26	189	Rilevante Valore	Restauro (C)
1	7	Via Roma Via di Circonvallazione	1+ 1, 3, 5,7,9 11,13,15//55	26	184	Rilevante Valore	Restauro (C)
2	1	Via Roma Via di Circonvallazione	17, 19 49, 51	26	183	Rilevante Valore	Restauro (C)
2	2	Via Roma	21, 23	26	182	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	3	Via Roma	25	26	180	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	4	Via Roma	27, 29	26	178	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	5	Via Roma	31, 33	26	176	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	6	Via Roma	35, 37	26	174	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	7	Via Roma	39, 41	26	173	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	8	Via Roma	43, 45	26	171	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	9	Via Roma	45, 47	26	170	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	10	Via Roma	49, 51, 53, 55	26	168	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	11	Via Roma	57, 59	26	167	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	12	Via Roma Via di Circonvallazione	61, 63 ^^^	26	166	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	13	Via Roma	65, 67, 69	26	163	Rilevante Valore	Restauro (C)
2	14	Via Roma	69bis, 71, 73	26	162	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
2	15	Via Roma	75, 77	26	161	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
2	16	Via Roma	79	26	160	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
2	17	Via Roma	81	26	154	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
2	18	Via Roma	83, 85, 87	26	153	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	19	Via Roma Via Porta Murata	89 1, 3	26	152	Valore	Ristrutturazione (R1)
2	20	Via di Circonvallazione	^^^	26	2	Rilevante Valore	Restauro (C)
3	1	Via Roma	91	26	1, 272	Valore Nullo	Ristrutturazione (R3)
3	2	Via Roma	93	26	3	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	3	Via Roma	95	26	4	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	4	Via Roma	97	26	5	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	5	Via Roma	99	26	6	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	6	Via Roma	101	26	7	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	7	Via Roma	103, 103/A	26	9	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	8	Via Roma	105	26	10	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	9	Via Roma	107, 109	26	11	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	10	Via Roma	113	26	12	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	11	Via Roma	115, 117	26	13	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	12	Via Roma	119	26	14	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	13	Via Roma	121	26	15	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	14	Via Roma	123, 125	26	16	Valore	Ristrutturazione (R1)
3	15	Via Roma	127	26	17	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	16	Via Roma	129, 131, 133	26	18	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	17	Via La Piazzola	1, 2	26	20	Valore Nullo	Ristrutturazione (R3)
3	18	Via La Piazzola	2	26	21	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
3	19	Via La Piazzola	3	26	22	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
4	1	Via La Piazzola	4, 5	26	23	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
4	2	Via La Piazzola	7,8	26	24	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
4	3	Via La Piazzola Via Roma	9, 10,135	26	25	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
4	4	Via Roma	137, 139	26	26	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
4	5	Via Roma	141, 143	26	27	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
4	6	Via Roma	145, 147	26	28	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
4	7	Via Roma	149, 151	26	29	Valore	Ristrutturazione (R1)
4	8	Via Roma	153	26	30	Valore	Ristrutturazione (R1)
4	9	Via Roma	155, 157	26	31	Rilevante Valore	Restauro (C)
4	10	Via Roma	159	26	32	Rilevante Valore	Restauro (C)
4	11	Via Roma	161, 163	26	34	Rilevante Valore	Restauro (C)
4	12	Via Roma	165, 167	26	35	Rilevante Valore	Restauro (C)
4	13	Via Roma	169, 171, 173	26	36, 37	Ril. Val. e Scar. Val.	Rest. Ristrutturaz.(C)
4	14	Via Roma	^^^	26	^^^	Rilevante Valore	Restauro (C)
5	1	Piazza Ser Vanni	2, 3	26	41	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
5	2	Via di Circonvallazione	47	26	39	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
5	3	Via di Circonvallazione	43, 45	26	40	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
5	4	Via Giacomo Matteotti	106, 108	26	42	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Piazza Ser Vanni	4				
5	5	Via Giacomo Matteotti	104, 104 bis	26	231	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Piazza Ser Vanni	4				
5	6	Via Giacomo Matteotti	102	26	232	Valore	Ristrutturazione (R1)
5	7	Via Giacomo Matteotti	96, 98, 100	26	234	Valore	Ristrutturazione (R1)
5	8	Via Giacomo Matteotti	94	26	235	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via di Circonvallazione	39 (bis)				
5	9	Via Giacomo Matteotti	92	26	236	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via di Circonvallazione	39				
5	10	Via Giacomo Matteotti	84, 86, 88, 90	26	237	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via di Circonvallazione	37				
5	11	Via Giacomo Matteotti	80, 82	26	238	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via di Circonvallazione	33 (sesques)				
5	12	Via Giacomo Matteotti	76, 78	26	239	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via di Circonvallazione	33 (quinqes)				
5	13	Via Giacomo Matteotti	74	26	240	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via di Circonvallazione	33 (quater)				
5	14	Via Giacomo Matteotti	70, 72	26	241, 242	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	33 (bis, ter)	26			
5	15	Via Giacomo Matteotti	64, 66, 68	26	243	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	33				
5	16	Via Giacomo Matteotti	58, 60, 62	26	244	Valore	Ristrutturazione (R1)
5	17	Via Giacomo Matteotti	56	26	245	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	31, 31(bis)				
5	18	Via Giacomo Matteotti	54	26	246	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	29				
5	19	Via Giacomo Matteotti	48, 50, 52	26	247	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	21,23,25,25 (bis)				
6	1	Via Giacomo Matteotti	46, 48	26	249	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	19				
6	2	Via Giacomo Matteotti	42, 44	26	250	Rilevante Valore	Restauro (C)
6	3	Via Giacomo Matteotti	38, 40	26	251	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	17				
6	4	Via Giacomo Matteotti	34, 36	26	252	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	15				
6	5	Via Giacomo Matteotti	34, 36	26	253	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	15				
6	6	Via Giacomo Matteotti	28, 30	26	254	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Via di Circonvallazione	11				

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
6	7	Via Giacomo Matteotti	14, 16, 18, 20	26	255	Rilevante Valore	Restauro (C)
			22,24,24 (bis),26				
		Via di Circonvallazione	5A,5B, 7, 7A, 7B				
			9, 9 (bis)				
6	8	Via Giacomo Matteotti	10, 12	26	258	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Via di Circonvallazione	5				
6	9	Via Giacomo Matteotti	6, 8	26	259	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Via di Circonvallazione	3				
6	10	Via Giacomo Matteotti	2, 4, 4A	26	260	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
6	11	Via di Circonvallazione	1	26	263	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
7	1	Piazza Caduti della Libertà	1, 2, 2bis, 3	26	134	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	2	Via Roma C.so della Monache	2, 2/A, 2/B, 2/C	26	135	Valore	Ristrutturazione (R1)
			4/1, 1/A, 3				
7	3	Via Roma C.so della Monache	6, 8, 10, 3/A	26	136	Valore	Ristrutturazione (R1)
			5, 7				
7	4	Via Roma C.so della Monache	12, 14, 16/9	26	137	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	5	Via Roma C.so della Monache	18, 20, 22/11	26	138, 287	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	6	Via Roma C.so della Monache	24, 26	26	139	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	7	Via Roma C.so della Monache	28, 13	26	140	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	8	Via Roma C.so della Monache	32, 30	26	141	Rilevante Valore	Restauro (C)
7	9	Via Roma C.so della Monache	34, 36, 38/19	26	142	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	10	Via Roma C.so della Monache	40, 42/21	26	143	Rilevante Valore	Restauro (C)
7	11	Via Roma C.so della Monache	44, 23	26	144	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	12	Via Roma C.so della Monache	46	26	145	Valore	Ristrutturazione (R1)
7	13	Via Gradinate del Crocifisso	2	26	147	Valore	Ristrutturazione (R1)
		e Corso delle Monache	6				
7	14	Via Roma	46, 48	26	146	Valore	Ristrutturazione (R1)
8	1	Via Roma / Gradinate del					
		Crocifisso e Via del Poggio	50, 52/1, 1	26	148	Valore	Ristrutturazione (R1)
8	2	Via Roma e Via del Poggio	54, 56/1A	26	278	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
8	3	Via Roma e Via del Poggio	58, 60/3	26	149	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
8	4	Via Roma e Via del Poggio	62/5	26	150	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
8	5	Via Roma e Via del Poggio	64, 66/7, 9	26	151	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
9	1	Via Roma	72, 74	26	43	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
9	2	Via Roma e San Biagio	76, 78/1	26	44	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
9	3	Via Roma e San Biagio	82, 80/A, 80/3, 6	26	45	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
9	4	Via Roma	82	26	46	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
10	1	Via del Poggio/ Del Pozzo	14	26	47	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Vecchio, Castellaccia	22, 20				
		e Costa San Biagio					
10	2	Via del Pozzo Vecchio	12	26	48	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Via del Poggio	18				
10	3	Via del Pozzo Vecchio	12, 14,16	26	49	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
10	4	Via del Pozzo Vecchio	10, 6	26	50	Valore Nullo	Ristrutturazione (R3)
		Via del Poggio	10				
10	5	Via del Pozzo Vecchio	2, 4	26	52	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
10	6	Via Castellaccia	1	26	53	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Via del Poggio	8				
10	7	Via Castellaccia	3	26	54	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Via del Poggio	6				
10	8	Via Castellaccia	5,7	26	55	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Costa San Biagio	9				

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
11	1	Via Castellaccia	2, 4, 6, 8	26	59	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
11	2	Via Castellaccia	8 (bis), 10, 12,16,18	26	56	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
11	3	Piazza Trajana	1(bis), 1,2	26	65	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
11	4	Via Castellaccia	22	26	60	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Costa San Biagio	2				
11	5	Via Castellaccia	20	26	61	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Costa San Biagio	4,6,8				
11	6	Via Roma	84,86,88,90	26	67	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Piazza Trajana	3				
11	7	Via Roma	92	26	68	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Piazza Trajana	4				
11	8	Via Roma	96,98	26	69	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Piazza Trajana	5				
11	9	Via Roma	100,102,104, 106, 108, 108bis	26	70	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Piazza Trajana	6, 7, 8				
11	10	Via Roma	110, 112	26	72	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Piazza Trajana	9, 10				
11	11	Via Roma	114	26	73	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via Valigiaia	11				
11	12	Via Valigiaia	7, 9, 11	26	74	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Piazza Trajana	^^^				
11	13	Via Valigiaia	3, 5	26	75	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
11	14	Via Costa del Valigia	5	26	76	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Via Valigiaia	1				
11	15	Via Costa del Valigia	1, 3	26	77	Valore	Ristrutturazione (R1)
11	16	Via Trajana	2	26	78	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
11	17	Via Trajana	4	26	282	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	1	Via Giacomo Matteotti/ Via Valigiaia	121,123,125 12	26	230	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
12	2	Via Giacomo Matteotti/ Via Valigiaia	15/bis, 117,119 10	26	229	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
12	3	Via Giacomo Matteotti/ Via Valigiaia	111,113,115 8	26	228	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	4	Via Giacomo Matteotti/ Via Valigiaia	109, 109bis 6, 6A	26	227	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	5	Via Giacomo Matteotti/ Via Valigiaia	105, 107 4, 4bis	26	226	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	6	Via Giacomo Matteotti/ Via Valigiaia	103, 101 2	26	225	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	7	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	99, 97 54	26	224	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	8	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	93, 95 52	26	261	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	9	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	91, 91bis 50	26	223	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	10	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	85, 87, 89 46, 48	26	222	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	11	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	81, 83 44	26	221	Valore	Ristrutturazione (R1)
12	12	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	79 42	26	220	Valore	Ristrutturazione (R1)
13	1	Via Gradinate S. Giuseppe/ Vicolo del Pellegrino	6	26	218	Valore	Ristrutturazione (R1)
13	2	Via Giacomo Matteotti/ Via Gradinate S. Giuseppe	77,75A,75(241), 8	26	219	Valore	Ristrutturazione (R1)

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
13	3	Via Giacomo Matteotti	67, 69, 71, 73	26	217	Valore Nullo	Piano di recupero
13	4	Via Giacomo Matteotti	65	26	216	Valore Nullo	Piano di recupero
13	5	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	63 40	26	215	Valore Nullo	Piano di recupero
13	6	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	61 38	26	214	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
13	7	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	59 36	26	213	Valore	Ristrutturazione (R1)
13	8	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	55 34	26	212	Valore	Ristrutturazione (R1)
13	9	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	51, 53 32	26	211	Valore	Ristrutturazione (R1)
13	10	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino/ Costa San Michele	47, 49 30 9, 11	26	210	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	1	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	45, 45/ bis 47/30	26	209	Rilevante Valore	Restauro (C)
14	2	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	43, 43bis 28	26	208	Rilevante Valore	Restauro (C)
14	3	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	39, 39bis/26 26	26	207	Rilevante Valore	Restauro (C)
14	4	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	31,31bis,33,35,37 24	26	206	Rilevante Valore	Restauro (C)
14	5	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	25, 27, 29/22 22	26	205	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	6	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	21, 23/20 20	26	204	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	7	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	13, 15, 17, 19 16, 18	26	203, 202	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	8	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	9, 11 14	26	201	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	9	Via Giacomo Matteotti/ Vicolo del Pellegrino	4, 2 12	26	200	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	10	Via Giovanni Rosini/ Vicolo del Pellegrino	8, 6 10	26	199	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	11	Via Giovanni Rosini/ Vicolo del Pellegrino	10, 12 8	26	198	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	12	Via Giovanni Rosini/ Vicolo del Pellegrino	20, 18, 16, 14 6, 4, 4A	26	197	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	13	Via Giovanni Rosini/ Vicolo del Pellegrino/ Costa della Collegiata	22, 24 2 8	26	196	Valore	Ristrutturazione (R1)
14	14	Via Giovanni Rosini/ Costa della Collegiata	26 10	26	195	Valore	Ristrutturazione (R1)
15	1	P.zza Caduti per la Liberta'	^^^	26	^^^	Rilevante Valore	Restauro (C)
15	2	Via Costa della Collegiata P.zza Caduti per la Liberta'	5, 7 5	26	133	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		Corso delle Monache Piazza del Tribunale	4,4(bis,ter,quater) 6	26	289,290, 317, 130	Valore Nullo	Piano di Recupero
15	3	Via Costa della Collegiata	1, 3	26	132	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
15	4	Piazza del Tribunale	4, 5	26	129	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
15	5	Via Costa S.nta Margherita Piazza del Tribunale	2, 4, 6 7	26	92	Scar. Val./Rilev.Val.	Ristr.R2/Restauro C

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
16	1	Via Costa S.nta Margherita	1	26	88	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Gradinate del Crocifisso	3				
16	2	Via Costa S.nta Margherita	^^^	26	A	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Gradinate del Crocifisso	^^^				
16	3	Via Costa S.nta Margherita	20	26	89	Rilevante Valore	Restauro (C)
16	4	Via Piazza del Tribunale	20	26	91	Rilevante Valore	Restauro (C)
16	5	Via Castellaccia	^^^	26	87	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Piazza San Francesco	1				
16	6	Piazza San Francesco	^^^	26	B	Rilevante Valore	Restauro (C)
16	7	Piazza San Francesco	^^^	26	86	Rilevante Valore	Restauro (C)
16	8	Via Castellaccia	^^^	26	87	Rilevante Valore	Restauro (C)
17	1	Via Costa del Valigia	8, 10	26	283	Valore Nullo	Ristrutturazione (R4)
17	2	Via Costa del Valigia	4, 6	26	80	Valore	Ristrutturazione (R1)
17	3	Via della Misericordia	16 (bis), 18	26	79	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Via Costa del Valigia	2			Valore	Ristrutturazione (R1)
17	4	Via della Misericordia	^^^	26	C	Rilevante Valore	Restauro (C)
17	5	Via della Misericordia	14, 16, 16bis	26	81	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Vicolo del Pellegrino	51				
17	6	Via della Misericordia	12	26	82	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Vicolo del Pellegrino	49				
17	7	Via della Misericordia	10	26	83	Rilevante Valore	Restauro (C)
17	8	Via della Misericordia	6, 8	26	84	Valore	Ristrutturazione (R1)
17	9	Via della Misericordia	2, 4	26	85	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Gradinate San Giuseppe	3				
		Vicolo del Pellegrino	47				
18	1	Gradinate San Giuseppe	2, 4	26	104	Valore	Ristrutturazione (R1)
		Vicolo del Pellegrino	45				Ristrutturazione (R1)
18	2	Vicolo del Pellegrino	41, 43	26	105	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
18	3	Gradinate San Giuseppe	^^^	26	E	Rilevante Valore	Restauro (C)
18	4	Via San Giuseppe	14 (bis), 16	26	106	Valore	Ristrutturazione (R1)
18	5	Via San Giuseppe	14	26	107	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
18	6	Via San Giuseppe	6 (bis), 8, 10, 12	26	112	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Costa San Michele	3				
18	7	Via Costa San Michele	5, 7	26	113	Rilevante Valore	Restauro (C)
		Vicolo del Pellegrino	33				
18	8	Vicolo del Pellegrino	35,37	26	111	Valore	Ristrutturazione (R1)
19	1	Piazza della Collegiata	1, 2	26	116	Rilevante Valore	Restauro (C)
19	2	Via San Giuseppe	2, 4	26	118	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
19	3	Via San Giuseppe e Costa	6, 4	26	115	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		di San Michele	6				
19	4	Via San Giuseppe/ Vicolo	8, 10	26	114	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		del Pellegrino	31				
19	5	Via Vicolo del Pellegrino	27, 29	26	119	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
19	6	Via Vicolo del Pellegrino	17 19 21 23 25	26	120	Val.e Ril. Val. in parte	Ristr R1/Restauro C
19	7	Via Vicolo del Pellegrino	13, 15	26	121	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		e Piazza della Collegiata	3				
19	8	Via Vicolo del Pellegrino	11	26	122	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		e Piazza della Collegiata	4				
19	9	Via Vicolo del Pellegrino	9	26	123	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		e Piazza della Collegiata	5				
19	10	Via Vicolo del Pellegrino	6	26	124	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		e Piazza della Collegiata	7				
19	11	Via Vicolo del Pellegrino	5	26	125	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		e Piazza della Collegiata	7				
19	12	Via Vicolo del Pellegrino	3	26	126	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
		e Piazza della Collegiata	8				

ISO	UE	STRADA	n.c.	FOG.	P.LLA	VALORE	INTERVENTI
19	13	Via Vicolo del Pellegrino e Piazza della Collegiata	1 9	26	127	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
19	14	Piazza della Collegiata/ Costa della Collegiata	14 2 4 6	26	128	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
20	1	Piazza del Tribunale	8, 9	26	98	Valore	Ristrutturazione (R1)
20	2	Piazza del Tribunale	10, 11	26	97	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
20	3	Piazza del Tribunale e Costa Santa Margherita	12, 13 8	26	96	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
20	4	Piazza del Tribunale e Costa Santa Margherita	13A, 14 10, 17	26	93, 95	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
20	5	Piazza del Tribunale	15	26	94	Scarso Valore	Ristrutturazione (R2)
21	1	Piazza del Tribunale/ Piazza della Collegiata/ Costa della Collegiata	^^^	26	D	Rilevante Valore	Restauro (C)
21	2	Piazza del Tribunale/ San Giuseppe/ Piazza della Collegiata	1	26	103	Rilevante Valore	Restauro (C)
21	3	Piazza del Tribunale/ San Giuseppe/ Piazza della Collegiata	4 3	26	102	Valore	Ristrutturazione (R1)
21	4	Piazza del Tribunale/ San Giuseppe/ Piazza della Collegiata	3 5	26	101	Valore	Ristrutturazione (R1)
21	5	Piazza del Tribunale/ San Giuseppe/ Piazza della Collegiata	2 7 9	26	100	Valore	Ristrutturazione (R1)
21	6	Piazza del Tribunale/ San Giuseppe/ Piazza San Francesco	1 9 bis 3 4	26	99	Valore	Ristrutturazione (R1)